

Mercedes-Benz Actros 1841 MP3 V6 Airco Hydraulic Big Axle Perfect Condition

Allgemeine Merkmale

Marke	Mercedes-Benz
Model	Actros 1841
Unterkategorie	Standard SZM
Kilometerstand	765.764km
Baujahr	2010
Datum der Erstzulassung	17-11-2010
Zustand	Gebraucht
Allgemeinzustand	Gut
Kraftstoff	Diesel
Referenz	1894



Eigenschaften

Kabine

Schlafkabine

Mercedes-Benz Actros 1841 MP3 V6 Airco Hydraulic Big Axle Perfect Condition

Technische Spezifikationen

Anzahl der Achsen	2
Achsenkonfiguration	4x2
Übertragung	Vollautomatik
Motorleistung	410hp

Beschreibung

Mercedes-Benz 1841 Actros MP3 Tractor EPS Gearbox with Clutch Big Axle Hydraulic For Kipper Trailer V6 Engine Power Steering Airconditioning Work Lights Very clean and strong truck We can ship this truck to all destinations FOR MORE INFO: WWW.KALILEXPORT.COM

Zubehör

-
-
- Klimaanlage
-
-
-