


Mercedes-Benz Actros 4141 MP2 Kipper 8x6 V6 EPS Gearbox Full Spring Big Axle's Big Kipper Good Condition

Allgemeine Merkmale

Marke	Mercedes-Benz
Model	Actros 4141
Unterkategorie	Kipper
Kilometerstand	464.987km
Baujahr	2005
Datum der Erstzulassung	07-09-2005
Zustand	Gebraucht
Allgemeinzustand	Gut
Kraftstoff	Diesel
Referenz	1830



Eigenschaften

Kabine

Nein

Mercedes-Benz Actros 4141 MP2 Kipper 8x6 V6 EPS Gearbox Full Spring Big Axle's Big Kipper Good Condition

Technische Spezifikationen

Anzahl der Achsen	4
Achsenkonfiguration	8x6
Übertragung	Halbautomatisch
Motorleistung	460hp

Beschreibung

Mercedes-Benz 4141 Actros MP2 Kipper 8x6 V6 Engine 410HP . Auxilery EPS Gearbox 3 Pedals Big Steel Kipper Airconditioning Big Axle's Full Steel Suspension 12 Tyre's Very clean and strong truck We can ship this truck to all destinations FOR MORE INFO: WWW.KALILEXPORT.COM

Zubehör

- Manuel Gearbox (EPS)
-
-
- Klimaanlage
-
-
-
-
-