

Scania R113-380 Chassis 8x4 Full Spring Big Axle Good Condition

Allgemeine Merkmale

Marke	Scania
Model	R113-380
Unterkategorie	Fahrgestell LKW
Kilometerstand	532.490km
Baujahr	1996
Datum der Erstzulassung	11-07-1996
Zustand	Gebraucht
Allgemeinzustand	Gut
Referenz	2050



Scania R113-380 Chassis 8x4 Full Spring Big Axle Good Condition

Technische Spezifikationen

Anzahl der Achsen	4
Achsenkonfiguration	8x4
Übertragung	Handgeschenk
Motorleistung	380hp

Beschreibung

Scania R113 Chassis Cab 8x4 Big Axle's Full Spring Suspension Manual Gearbox 12 tyre's Power Steering Very clean truck We can ship this truck to all destinations FOR MORE INFO: WWW.KALILEXPORT.COM

Zubehör

-
-
-
-
-
-