


Mercedes-Benz Actros 4141 MP2 Kipper 8x6 V6 EPS Gearbox Full Spring Big Axle's Big Kipper Good Condition

Caractéristiques générales

Marque	Mercedes-Benz
Mannequin	Actros 4141
Sous-catégorie	Benne basculante
Relevé du compteur kilométrique	464.987km
Année de construction	2005
Date de première inscription	07-09-2005
Condition	Utilisé
Conditions générales	Bien
Carburant	Diesel
Référence	1830



Caractéristiques

Cabine No

Mercedes-Benz Actros 4141 MP2 Kipper 8x6 V6 EPS Gearbox Full Spring Big Axle's Big Kipper Good Condition

Spécifications techniques

Nombre d'axes	4
Configuration des axes	8x6
Transmission	Semi-automatique
Actifs	460hp

Description

Mercedes-Benz 4141 Actros MP2 Kipper 8x6 V6 Engine 410HP . Auxilery EPS Gearbox 3 Pedals Big Steel Kipper Airconditioning Big Axle's Full Steel Suspension 12 Tyre's Very clean and strong truck We can ship this truck to all destinations FOR MORE INFO: WWW.KALILEXPORT.COM

Accessoires

- Manuel Gearbox (EPS)
-
-
- Climatisation
-
-
-
-
-