


Mercedes-Benz Atego 815 Recovery Truck Manual Gearbox Full Spring Condition

Caractéristiques générales

Marque	Mercedes-Benz
Mannequin	Atego 815
Sous-catégorie	Remorquage-récupération
Relevé du compteur kilométrique	795.693km
Année de construction	2001
Date de première inscription	07-03-2001
Condition	Utilisé
Conditions générales	Excellente
Carburant	Diesel
Référence	1754



Caractéristiques

Cabine

Crewcab

Mercedes-Benz Atego 815 Recovery Truck Manual Gearbox Full Spring Condition

Spécifications techniques

Nombre d'axes	2
Configuration des axes	4x2
Transmission	Porte-mains

Description

Mercedes-Benz 815 Atego Recovery Truck Superstructure is not working Winch Manual Gearbox Full Spring Suspension FOR MORE INFO: WWW.KALILEXPORT.COM

Accessoires

- Climatisation
-