

Scania R113-380 Chassis 8x4 Full Spring Big Axle Good Condition

Caractéristiques générales

Marque	Scania
Mannequin	R113-380
Sous-catégorie	Châssis-cabine
Relevé du compteur kilométrique	532.490km
Année de construction	1996
Date de première inscription	11-07-1996
Condition	Utilisé
Conditions générales	Bien
Référence	2050



Scania R113-380 Chassis 8x4 Full Spring Big Axle Good Condition

Spécifications techniques

Nombre d'axes	4
Configuration des axes	8x4
Transmission	Porte-mains
Actifs	380hp

Description

Scania R113 Chassis Cab 8x4 Big Axle's Full Spring Suspension Manual Gearbox 12 tyre's Power Steering Very clean truck We can ship this truck to all destinations FOR MORE INFO: WWW.KALILEXPORT.COM

Accessoires

-
-
-
-
-
-